

BOBINAS PICOTADAS SOLDA FUNDOS

MEDIDAS	COR	QUANTIDADE DE SACOS POR BOBINAS (APROXIMADAMENTE)	PESO DE CADA FARDO (KG)
20X30X0,03	Transparente	300 - Sacos	6
25X35X0,03	Transparente	330 - Sacos	8
30X40X0,03	Transparente	330 - Sacos	9
35X45X0,03	Transparente	320 - Sacos	12
35X50X0,03	Transparente	300 - Sacos	12
40X60X0,03	Transparente	240 - Sacos	14
50X70X0,03	Transparente	160 - Sacos	16